Profectis
Technischer Kundendienst
neckermann

Serviceunterlage

Fremdgeräte - Nr.:
600/903.000

HF17056/02
edelstahl(06)

Mikrowelle

```
UTS-Nr.:          702          NECKERMANN VERSAND AG
Best.Nr.:         2934495/00
FremdNr.:         600/903.000
Ger.Bez.:         MIKROWELLE EDELSTAHL(06)

GKz:                F  FREMDGERAET
WGT:              178  EINBAU-MIKROWELLEN UND ZUBEHOER
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           07  E-HERDE,KOCHMULDEN
Klassierung:       MW  MIKROWELLE/KOMBI
IFW-FehlerGru.:   101  WARMEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr HF17056/02
Beschreibung                M. EINBAURAHMEN,EDELSTAHL
VK-Preis: 111.11

Serviceart:             1
Garantie fuer Kunden  24 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                        Seite
  Erst  032 HAUPTKATALOG F/S 2003               0000
  Letzt 032 HAUPTKATALOG F/S 2003               0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info: BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!


--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```

Fremdgeräte- Nr.:
600/903.000

Achtung Sicherheitshinweise beachten

Vorsicht Mikrowellenstrahlung

Das Öffnen eines Mikrowellengerätes darf nur von geschultem, autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden !

Kundendienstpersonal sollte sich nicht der Mikrowellenenergie aussetzen, die von einem Magnetron oder einer anderen Mikrowellen erzeugenden Einrichtung bei unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßem Anschluß abgestrahlt werden kann.

Nach Reparaturen an einem Mikrowellengerät muß das Gerät mit einem Leckstrahlen-Meßgeräte auf Leckstrahlung untersucht werden.
Dabei müssen alle Lüftungsschlitze, Gehäuseränder, Türspalte überprüft werden.
VDE 0700 Teil 25, EN 60335-2-25

P.max bei Einhaltung von 5 cm Sonden-Abstand = 5 mW / cm².
Bei Verwendung eines geeigneten Meßgerätes ist dieser Abstand automatisch gegeben.
Alle Mikrowellen Ein-/ und Ausgangsverbindungen, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen sicher sein.
Das Gerät ist niemals ohne eingebrachte Absorptionslast für die Mikrowellenenergie zu betreiben. Niemals in offene Hohlleiter oder Strahler hinein Sehen während das Gerät betrieben wird.
Reparaturen dürfen niemals mit überbrückten Sicherheitsschaltern, bei geöffneter Türe, weder mit fehlenden oder fehlerhaften HF-Dichtungen durchgeführt werden.

Warnung

Vor Arbeiten an Hochspannungsteilen muß der Hochspannungskondensator entladen werden. Beim Entladen Isoliertes Werkzeug benützen.



Normaler Betrieb
mit Belastung



SIEMENS

HF17055/02–V01, Edelstahl
HF17055EU/02–V02, Edelstahl
HF17056/02–V03, Edelstahl
HF17056EU/02–V04, Edelstahl
HF17055GB/02–V05, Edelstahl

HERDE
Mikrowellengeräte



Gebrauchsanweisung
50 0118
(de,en,fr,it,nl)
50 0117
(es,pt,el,ru,tr)
50 0119
(da,sv,no,fi)

Kochbuch
52 9958
(de)
50 0184
(en)

Montageanleitung
52 9928
(de,en,fr,it,nl)

Schablone
52 8235

Aufkleber
52 5667
(de,en,fr,it,nl)
52 5585
(es,pt,el,ru,tr)
52 8227
(da,sv,no,fi)

e233992-4/1

SIEMENS

HF17055/02–V01, Edelstahl
HF17055EU/02–V02, Edelstahl
HF17056/02–V03, Edelstahl
HF17056EU/02–V04, Edelstahl
HF17055GB/02–V05, Edelstahl

HERDE
Mikrowellengeräte



e233992-4/2

SIEMENS

HF17055/02–V01, Edelstahl
HF17055EU/02–V02, Edelstahl
HF17056/02–V03, Edelstahl
HF17056EU/02–V04, Edelstahl
HF17055GB/02–V05, Edelstahl

HERDE
Mikrowellengeräte



1) 18 7095
2) 17 5588
3) 15 3735
4) 17 2234
5) 03 1447

e233992-4/3

SIEMENS

HF17055/02–V01, Edelstahl
HF17055EU/02–V02, Edelstahl
HF17056/02–V03, Edelstahl
HF17056EU/02–V04, Edelstahl
HF17055GB/02–V05, Edelstahl

HERDE
Mikrowellengeräte



e233992-4/4